Technical Service Pointer	For Immediate Attention of Your Service Department	
	Technical Service Pointer #: W11460554 Rev N *Action Required: Mandatory* *Release Date: February 2025*	*Refrigeration Products*

Brands Affected

IKEA®

JENNAIR®

KitchenAid®

MAYTAG®

Whirlpool®

This notification is a Service Notice only. This is not a Recall.

ALL POINTERS ONLINE:
https://www.servicematters.com/


To receive pointers by email, or to edit or delete a current email address, go to
https://www.servicebench.com/

Single-Point LEDs/Lights Not Working

New Single-Point LED Replacements

Special project #: S191AQ Parts (Only Parts Listed Below) & Labor, Up to 5 years of life. Est. Completion date: 10/29/2028

IMPORTANT: This only covers single-point LEDs. Some models may have other LEDs that are not covered.



Single-point LED example

Models:

IKEA			
ISC23CDEX***	ISC23CNEX***	IX5BBEXDS**	

JennAir			
JFFCC72EF***	JFX2897DR***	JSC23C9EEM00	JSC24C8EAM**
JFFCC72EHL01-03			

KitchenAid			
KFFS20EY****	KRFC804G****	KRSC503E****	KSC24C8EY***
KFIS29BB****	KRFF300E****	KRSC700H****	KSF26C4XY***
KFIS29PBMS**	KRFF507E****	KRSC703H**00-04	KSF26C6XYY**
KFIV29PCMS**	KRFF507H**00-01	KRSF505E****	KSF26C7XYY**
KRFC604FSS**	KRFF707E****	KRSF705H****	KSO24C8EY*00
KRFC704FBS03-04	KRMF606ESS**	KSC23C8EY***	
KRFC704FPS00-05	KRMF706E**00-02	KSC23C9EY***	
KRFC704FSS03-04	KRSC500ESS**	KSC23W8EY*00	

®Registered trademark of Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., JennAir, U.S.A., or Maytag Properties, LLC or its related companies.
©2025 All rights reserved.

Maytag			
MFT2772HEZ00-01	MFT2776FEZ**	MFT2976AE***	MFX2876DR***
MFT2776DE***	MFT2778EEZ**	MFX2676FRZ00	MSB26C4XY*00

Whirlpool			
GSC25C******	WRF954CIHW02	WRF995FIFZ00	WRS975SIDM00
GSS26C******	WRF954CIHZ00-03	WRF997SDDM**	WRV976FDEM**
GSS30C******	WRF964CIH*00	WRL767SIAM00	WRV986FDEM**
WRF757SDE***	WRF989SDA***	WRS950SIA***	WRV996FDE***
WRF757SDH*00-01	WRF990SLA***	WRS965CIA***	WRX735SD****
WRF767SDEM**	WRF991BOOM**	WRS970CI****	WRX986SIH*00-01
WRF767SDH*00-01	WRF992FIF*00	WRS973CI****	WRX988SIB***
WRF954CIHB02	WRF993FIFM00		

Serial Numbers:

HR8XXXXX - HRC2443809
K806 - KB52
VS8 - VSC3772046

Possible Concern:

In certain Ikea, JennAir, KitchenAid, Maytag, and Whirlpool Refrigerators, customers may experience LED Lighting failures of the single-point LED. In rare circumstances, the single-point LED and its connector may be foamed in, requiring the additional service steps below.

Potential Causes:


Single-point LEDs may fail for several reasons: moisture contamination, electrical, temperature, mechanical, and heat cycle stresses.

Verify the single-point LEDs are the issue by checking other potential causes:

- Power going to the lights.
- Door switch.
- All wire connections at the lights are secured.

®Registered trademark of Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., JennAir, U.S.A., or Maytag Properties, LLC or its related companies.
©2025 All rights reserved.

Technical Service Pointer	For Immediate Attention of Your Service Department	
	Technical Service Pointer #: W11460554 Rev N *Action Required: Mandatory* *Release Date: February 2025*	*Refrigeration Products*



Correction:

- Verify other potential causes are fixed before replacing the single-point LEDs.
- **Important:** Replace all original single-point LEDs in the product with the new multipoint LEDs, kits listed below.
- S-code S191AQ covers the cost of replacement lights (1 kit) and labor during the first 5 years of life.
- **Important: This only covers single-point LEDs. Some models may have other LEDs that are not covered**.


Single-point LED example

Model Numbers for Kit number W11683242 **Kit includes 12 LEDs with Chrome Bezels**
KFIV29PCMS**

Model Numbers for Kit number W11683244 **Kit includes 9+3 LEDs with Chrome Bezels**			
KRFF507E****	KRFF707E****	KRMF606ESS**	KRMF706E**00-02
KRFF507H**00-01			

®Registered trademark of Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., JennAir, U.S.A., or Maytag Properties, LLC or its related companies.
©2025 All rights reserved.

Model Numbers For Kit number W11683241 Kit includes 12 LEDs with White Bezels			
GSC25C******	KFIS29PBMS**	KSC24C8EY***	WRF989SDA***
GSS26C******	KRFF300E****	KSF26C4XY***	WRF990SLA***
GSS30C******	KRSC500ESS**	KSF26C6XYY**	WRF991BOOM**
ISC23CDEX***	KRSC503E****	KSF26C7XYY**	WRF997SDDM00
ISC23CNEX***	KRSC700H****	KSO24C8EY*00	WRL767SIAM00
IX5BBEXDS**	KRSC703H**00-04	MFT2776DE*00	WRS950SIA***
JFX2897DR*00	KRSF505E****	MFT2778EEZ00	WRS965CIA***
JSC23C9EEM00	KRSF705H****	MFT2976AE***	WRS970CI****
JSC24C8EAM**	KSC23C8EY***	MFX2876DR*00	WRS973CI****
KFFS20EY****	KSC23C9EY***	MSB26C4XY*00	WRS975SIDM00
KFIS29BB****	KSC23W8EY*00	WRF757SDE*00	WRX988SIB*00-01

Model Numbers for Kit number W11683243 Kit includes 9+3 LEDs with White Bezels			
JFFCC72EF***	MFT2772HEZ00-01	WRF767SDEM**	WRF995FIFZ00
JFFCC72EHL01-03	MFT2776DE*02	WRF767SDH*00-01	WRF997SDDM02
JFX2897DR*02	MFT2776FEZ**	WRF954CIHB02	WRV976FDEM**
KRFC604FSS**	MFT2778EEZ01	WRF954CIHW02	WRV986FDEM**
KRFC704FBS03-04	MFX2676FRZ00	WRF954CIHZ00-03	WRV996FDE*01-02
KRFC704FPS00-05	MFX2876DR*02	WRF964CIH*00	WRX735SD****
KRFC704FSS03-04	WRF757SDE*01	WRF992FIF*00	WRX986SIH*00-01
KRFC804G****	WRF757SDH*00-01	WRF993FIFM00	WRX988SIB*03

®Registered trademark of Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., JennAir, U.S.A., or Maytag Properties, LLC or its related companies.
©2025 All rights reserved.

Single-Point LED Replacement

Variations in the manufacturing process may cause some single-point LEDs to become foamed in place, making it challenging to locate the connector and remove the assembly for service.

The following steps will guide you through servicing single-point LEDs that are foamed in place and not repaired as usual.

- Gently remove the single-point LED. The wires may be foamed in and tight. Do not pull or force the LED or wires out. Upon releasing the single-point LED, it may be necessary to test from the back of the LED and not at the connector. **Important:** See Instruction Sheet W10695437: https://s3.amazonaws.com/sm-backend-production-attachments/instruction-sheet-w10695437-revb.pdf
  - If the connector is not visible, do not dig into foam. Utilize the splice kit to install a new multi-point LED.
  - Do not pull on the LED wires to free the connector or gain better access. Doing so may damage the wires inside the liner. It may be necessary to cut the wires at the back of the old LED and add the splice kit with a new LED per Instruction sheet W10695437.
  - If necessary, cut the wires from the old LED.

  Important: Cut the wires close to the old LED so the remaining wire is as long as possible.

®Registered trademark of Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., JennAir, U.S.A., or Maytag Properties, LLC or its related companies.
©2025 All rights reserved.

Bulletin Technique

Pour communication immédiate avec le Service Technique

Bulletin Technique no : W11460554 Rév. N
Mesure corrective : Obligatoire
Date de publication : février 2025

Produits de réfrigération

Marques concernées

IKEA®

JENNAIR®

KitchenAid®

MAYTAG®


Whirlpool®

Les DEL et lumières à point unique ne fonctionnent pas

Nouvelle DEL à point unique de remplacement

No de projet particulier : S191AQ Pièces (seulement les pièces indiquées ci-dessous) et main-d'œuvre, jusqu'à 5 ans de durée de vie. Date terminée estimée : 29/10/2028

IMPORTANT : Ce bulletin ne concerne que les DEL à point unique. Certains modèles peuvent avoir d'autres DEL qui ne sont pas couvertes.



Exemple de DEL à point unique

Modèles :

IKEA			
ISC23CDEX***	ISC23CNEX***	IX5BBEXDS**	

JennAir			
JFFCC72EF***	JFX2897DR***	JSC23C9EEM00	JSC24C8EAM**
JFFCC72EHL01-03			

KitchenAid			
KFFS20EY****	KRFC804G****	KRSC503E****	KSC24C8EY***
KFIS29BB****	KRFF300E****	KRSC700H****	KSF26C4XY***
KFIS29PBMS**	KRFF507E****	KRSC703H**00-04	KSF26C6XYY**
KFIV29PCMS**	KRFF507H**00-01	KRSF505E****	KSF26C7XYY**
KRFC604FSS**	KRFF707E****	KRSF705H****	KSO24C8EY*00
KRFC704FBS03-04	KRMF606ESS**	KSC23C8EY***	
KRFC704FPS00-05	KRMF706E**00-02	KSC23C9EY***	
KRFC704FSS03-04	KRSC500ESS**	KSC23W8EY*00	

Cette notification est un Avis d'Entretien seulement. Ce n'est pas un Rappel.

TOUS LES BULLETINS EN LIGNE :
https://www.servicematters.com/

Pour recevoir les bulletins par courriel, ou pour modifier ou supprimer une adresse de courriel, consulter
https://www.servicebench.com/

® Marque enregistrée de Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., JennAir, U.S.A., ou Maytag Properties, LLC ou ses sociétés affiliées.
© 2025 Tous droits réservés.

Bulletin Technique

Pour communication immédiate avec le Service Technique

Bulletin Technique no : W11460554 Rév. N
Mesure corrective : Obligatoire
Date de publication : février 2025

Produits de réfrigération

Maytag			
MFT2772HEZ00-01	MFT2776FEZ**	MFT2976AE***	MFX2876DR***
MFT2776DE***	MFT2778EEZ**	MFX2676FRZ00	MSB26C4XY*00

Whirlpool			
GSC25C******	WRF954CIHW02	WRF995FIFZ00	WRS975SIDM00
GSS26C******	WRF954CIHZ00-03	WRF997SDDM**	WRV976FDEM**
GSS30C******	WRF964CIH*00	WRL767SIAM00	WRV986FDEM**
WRF757SDE***	WRF989SDA***	WRS950SIA***	WRV996FDE***
WRF757SDH*00-01	WRF990SLA***	WRS965CIA***	WRX735SD****
WRF767SDEM**	WRF991BOOM**	WRS970CI****	WRX986SIH*00-01
WRF767SDH*00-01	WRF992FIF*00	WRS973CI****	WRX988SIB***
WRF954CIHB02	WRF993FIFM00		

Numéros de série :

HR8XXXXX - HRC2443809
K806 - KB52
VS8 - VSC3772046

Problème possible :

Dans certains réfrigérateurs Ikea, JennAir, KitchenAid, Maytag et Whirlpool, les clients peuvent faire l'expérience d'une défaillance de l'éclairage DEL à point unique. Dans de rares circonstances, la DEL à point unique et son connecteur peuvent être partiellement recouverts de mousse isolante, nécessitant les étapes d'entretien supplémentaires suivantes.

® Marque enregistrée de Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., JennAir, U.S.A., ou Maytag Properties, LLC ou ses sociétés affiliées.
© 2025 Tous droits réservés.

Causes possibles :

La défaillance de la DEL à point unique peut avoir plusieurs raisons : la contamination par l'humidité, un trouble électrique, la température, un trouble mécanique et des stress causés par des cycles de chaleur.

Vérifier que les DEL à point unique sont bien à l'origine du problème en recherchant d'autres causes possibles :

- Alimentation aux lumières.
- Commutateur de porte.
- Toutes les connexions de fils au niveau des lumières sont sécurisées.



Mesure corrective :

- Vérifier que les autres causes potentielles ont été corrigées avant de remplacer les DEL à point unique.
- **Important :** Remplacer toutes les DEL à point unique d'origine du produit par les nouvelles DEL à point unique, dont les ensembles sont répertoriés ci-dessous.
- Le code S191AQ couvre le coût de la lumière de remplacement (1 ensemble) et de la main-d'œuvre pendant les 5 premières années de vie.
- **Important : Ce bulletin ne concerne que les DEL à point unique. Certains modèles peuvent avoir d'autres DEL qui ne sont pas couvertes**.


Exemple de DEL à point unique

® Marque enregistrée de Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., JennAir, U.S.A., ou Maytag Properties, LLC ou ses sociétés affiliées.
© 2025 Tous droits réservés.

Numéros de modèle pour l'ensemble numéro W11683242 **L'ensemble comprend 12 DEL avec encadrements chromés**
KFIV29PCMS**

Numéros de modèle pour l'ensemble numéro W11683244 **L'ensemble comprend 9 +3 DEL avec encadrements chromés**			
KRFF507E****	KRFF707E****	KRMF606ESS**	KRMF706E**00-02
KRFF507H**00-01			

Numéros de modèle pour l'ensemble numéro W11683241 **L'ensemble comprend 12 DEL avec encadrements blancs**			
GSC25C******	KFIS29PBMS**	KSC24C8EY***	WRF989SDA***
GSS26C******	KRFF300E****	KSF26C4XY***	WRF990SLA***
GSS30C******	KRSC500ESS**	KSF26C6XYY**	WRF991BOOM**
ISC23CDEX***	KRSC503E****	KSF26C7XYY**	WRF997SDDM00
ISC23CNEX***	KRSC700H****	KSO24C8EY*00	WRL767SIAM00
IX5BBEXDS**	KRSC703H**00-04	MFT2776DE*00	WRS950SIA***
JFX2897DR*00	KRSF505E****	MFT2778EEZ00	WRS965CIA***
JSC23C9EEM00	KRSF705H****	MFT2976AE***	WRS970CI****
JSC24C8EAM**	KSC23C8EY***	MFX2876DR*00	WRS973CI****
KFFS20EY****	KSC23C9EY***	MSB26C4XY*00	WRS975SIDM00
KFIS29BB****	KSC23W8EY*00	WRF757SDE*00	WRX988SIB*00-01

® Marque enregistrée de Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., JennAir, U.S.A., ou Maytag Properties, LLC ou ses sociétés affiliées.
© 2025 Tous droits réservés.

Numéros de modèle pour l'ensemble numéro W11683243 L'ensemble comprend 9 +3 DEL avec encadrements blancs			
JFFCC72EF***	MFT2772HEZ00-01	WRF767SDEM**	WRF995FIFZ00
JFFCC72EHL01-03	MFT2776DE*02	WRF767SDH*00-01	WRF997SDDM02
JFX2897DR*02	MFT2776FEZ**	WRF954CIHB02	WRV976FDEM**
KRFC604FSS**	MFT2778EEZ01	WRF954CIHW02	WRV986FDEM**
KRFC704FBS03-04	MFX2676FRZ00	WRF954CIHZ00-03	WRV996FDE*01-02
KRFC704FPS00-05	MFX2876DR*02	WRF964CIH*00	WRX735SD****
KRFC704FSS03-04	WRF757SDE*01	WRF992FIF*00	WRX986SIH*00-01
KRFC804G****	WRF757SDH*00-01	WRF993FIFM00	WRX988SIB*03

Remplacement des DEL à point unique

Des différences dans le processus de fabrication peuvent entraîner la formation de mousse sur certaines DEL à point unique, ce qui complique la localisation du connecteur et le démontage de l'assemblage pour l'entretien.

Les étapes suivantes vous guideront pour l'entretien des DEL à point unique maintenues en place par de la mousse et qui n'ont pas été réparées comme d'habitude.

- Retirer délicatement la DEL à point unique. Les fils peuvent être serrés et recouverts de mousse. Ne pas tirer ni forcer la DEL ou les fils. Lors du retrait de la DEL à point unique, il peut être nécessaire d'effectuer le test à partir de l'arrière de la DEL et non au connecteur. **Important :** Consulter la fiche d'instructions W10695437 : https://s3.amazonaws.com/sm-backend-production-attachments/instruction-sheet-w10695437-revb.pdf
  - Si le connecteur n'est pas visible, ne pas creuser dans la mousse. Utiliser la trousse d'épissure pour installer une nouvelle DEL à point unique.
  - Ne pas tirer sur les fils de la DEL pour dégager le connecteur ou avoir un meilleur accès. Cela pourrait endommager les fils à l'intérieur de la cuve. Il peut être nécessaire de couper les fils à l'arrière de l'ancienne DEL et d'ajouter la trousse de jonction de fil avec une nouvelle DEL conformément à la fiche d'instructions W10695437.
  - Au besoin, couper les fils de l'ancienne DEL.

  Important : Couper les fils le plus près de l'ancienne DEL du congélateur afin que le fil restant soit aussi long que possible.

® Marque enregistrée de Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., JennAir, U.S.A., ou Maytag Properties, LLC ou ses sociétés affiliées.
© 2025 Tous droits réservés.

Boletín de Servicio Técnico

Para la Atención inmediata de su Departamento de Servicio

Boletín de Servicio Técnico N.º: W11460554 Rev N
Acción requerida: Obligatoria
Fecha de publicación: Febrero de 2025

Productos de refrigeración

Marcas afectadas

IKEA®

JENNAIR®

KitchenAid®

MAYTAG®


Whirlpool®

Las luces/LED monopunto no funcionan

Nuevos reemplazos de LED monopunto

N.° de proyecto especial: S191AQ Piezas (solo las piezas enumeradas a continuación) y mano de obra, hasta 5 años de vida. Fecha estimada de finalización: 29 de octubre de 2028

IMPORTANTE: Esto solo cubre los LED monopunto. Algunos modelos pueden tener otros LED que no están cubiertos.



Ejemplo de LED monopunto

Modelos:

IKEA			
ISC23CDEX***	ISC23CNEX***	IX5BBEXDS**	

JennAir			
JFFCC72EF***	JFX2897DR***	JSC23C9EEM00	JSC24C8EAM**
JFFCC72EHL01-03			

KitchenAid			
KFFS20EY****	KRFC804G****	KRSC503E****	KSC24C8EY***
KFIS29BB****	KRFF300E****	KRSC700H****	KSF26C4XY***
KFIS29PBMS**	KRFF507E****	KRSC703H**00-04	KSF26C6XYY**
KFIV29PCMS**	KRFF507H**00-01	KRSF505E****	KSF26C7XYY**
KRFC604FSS**	KRFF707E****	KRSF705H****	KSO24C8EY*00
KRFC704FBS03-04	KRMF606ESS**	KSC23C8EY***	
KRFC704FPS00-05	KRMF706E**00-02	KSC23C9EY***	
KRFC704FSS03-04	KRSC500ESS**	KSC23W8EY*00	

Esta notificación es solamente un Aviso de Servicio. No es un Retiro del mercado.

TODOS LOS BOLETINES EN LÍNEA:
https://www.servicematters.com/

Para recibir boletines por correo electrónico o para corregir o eliminar una dirección de correo electrónico actual, visite
https://www.servicebench.com/

®Marca registrada de Whirlpool, EE. UU., KitchenAid, EE. UU., JennAir, EE. UU. o de Maytag Properties, LLC o sus compañías asociadas.
©2025 Todos los derechos reservados.

Boletín de Servicio Técnico	**Para la Atención inmediata de su Departamento de Servicio**	
	Boletín de Servicio Técnico N.º: W11460554 Rev N *Acción requerida: Obligatoria* *Fecha de publicación: Febrero de 2025*	*Productos de refrigeración*

Maytag			
MFT2772HEZ00-01	MFT2776FEZ**	MFT2976AE***	MFX2876DR***
MFT2776DE***	MFT2778EEZ**	MFX2676FRZ00	MSB26C4XY*00

Whirlpool			
GSC25C******	WRF954CIHW02	WRF995FIFZ00	WRS975SIDM00
GSS26C******	WRF954CIHZ00-03	WRF997SDDM**	WRV976FDEM**
GSS30C******	WRF964CIH*00	WRL767SIAM00	WRV986FDEM**
WRF757SDE***	WRF989SDA***	WRS950SIA***	WRV996FDE***
WRF757SDH*00-01	WRF990SLA***	WRS965CIA***	WRX735SD****
WRF767SDEM**	WRF991BOOM**	WRS970CI****	WRX986SIH*00-01
WRF767SDH*00-01	WRF992FIF*00	WRS973CI****	WRX988SIB***
WRF954CIHB02	WRF993FIFM00		

Números de serie:

HR8XXXXX - HRC2443809
K806 - KB52
VS8 - VSC3772046

Problema posible:

En algunos refrigeradores Ikea, JennAir, KitchenAid, Maytag y Whirlpool, los clientes pueden experimentar fallos de la Iluminación LED monopunto. En raras ocasiones, el LED monopunto y su conector pueden tener espuma, por lo que es necesario seguir los pasos adicionales de servicio que se indican a continuación.

®Marca registrada de Whirlpool, EE. UU., KitchenAid, EE. UU., JennAir, EE. UU. o de Maytag Properties, LLC o sus compañías asociadas.
©2025 Todos los derechos reservados.

Causas potenciales:

Los LED monopunto pueden fallar por varias razones: contaminación por humedad, tensiones eléctricas, térmicas, mecánicas y ciclos térmicos.

Verifique que los LED monopunto sean el problema comprobando otras causas potenciales:

- Alimentación que va a las luces.
- Interruptor de la puerta.
- Todas las conexiones de cables en las luces están aseguradas.



Corrección:

- Compruebe que se han solucionado otras posibles causas antes de sustituir los LED monopunto.
- **Importante:** Sustituya todos LED monopunto originales del producto por los nuevos LED multipunto, kits indicados a continuación.
- El código S S191AQ cubre el costo de las luces de sustitución (1 kit) y la mano de obra durante los primeros 5 años de vida.
- **Importante: Esto solo cubre los LED monopunto. Algunos modelos pueden tener otros LED que no están cubiertos.**



®Marca registrada de Whirlpool, EE. UU., KitchenAid, EE. UU., JennAir, EE. UU. o de Maytag Properties, LLC o sus compañías asociadas.
©2025 Todos los derechos reservados.

Números de modelo para el número de kit W11683242 **El kit incluye 12 LED con biseles cromados**
KFIV29PCMS**

Números de modelo para el número de kit W11683244 **El kit incluye 9+3 LED con biseles cromados**			
KRFF507E****	KRFF707E****	KRMF606ESS**	KRMF706E**00-02
KRFF507H**00-01			

Números de modelo para el número de kit W11683241 **El kit incluye 12 LED con biseles blancos**			
GSC25C******	KFIS29PBMS**	KSC24C8EY***	WRF989SDA***
GSS26C******	KRFF300E****	KSF26C4XY***	WRF990SLA***
GSS30C******	KRSC500ESS**	KSF26C6XYY**	WRF991BOOM**
ISC23CDEX***	KRSC503E****	KSF26C7XYY**	WRF997SDDM00
ISC23CNEX***	KRSC700H****	KSO24C8EY*00	WRL767SIAM00
IX5BBEXDS**	KRSC703H**00-04	MFT2776DE*00	WRS950SIA***
JFX2897DR*00	KRSF505E****	MFT2778EEZ00	WRS965CIA***
JSC23C9EEM00	KRSF705H****	MFT2976AE***	WRS970CI****
JSC24C8EAM**	KSC23C8EY***	MFX2876DR*00	WRS973CI****
KFFS20EY****	KSC23C9EY***	MSB26C4XY*00	WRS975SIDM00
KFIS29BB****	KSC23W8EY*00	WRF757SDE*00	WRX988SIB*00-01

®Marca registrada de Whirlpool, EE. UU., KitchenAid, EE. UU., JennAir, EE. UU. o de Maytag Properties, LLC o sus compañías asociadas.
©2025 Todos los derechos reservados.

Números de modelo para el número de kit W11683243 El kit incluye 9+3 LED con biseles blancos			
JFFCC72EF***	MFT2772HEZ00-01	WRF767SDEM**	WRF995FIFZ00
JFFCC72EHL01-03	MFT2776DE*02	WRF767SDH*00-01	WRF997SDDM02
JFX2897DR*02	MFT2776FEZ**	WRF954CIHB02	WRV976FDEM**
KRFC604FSS**	MFT2778EEZ01	WRF954CIHW02	WRV986FDEM**
KRFC704FBS03-04	MFX2676FRZ00	WRF954CIHZ00-03	WRV996FDE*01-02
KRFC704FPS00-05	MFX2876DR*02	WRF964CIH*00	WRX735SD****
KRFC704FSS03-04	WRF757SDE*01	WRF992FIF*00	WRX986SIH*00-01
KRFC804G****	WRF757SDH*00-01	WRF993FIFM00	WRX988SIB*03

Reemplazo de LED monopunto

Las variaciones en el proceso de fabricación pueden hacer que algunos LED monopunto se vuelvan espumosos en su lugar, lo que dificulta la localización del conector y la extracción del conjunto para su mantenimiento.

Los siguientes pasos lo guiarán a través del mantenimiento de LED monopunto que tienen espuma en su lugar y no se reparan como de costumbre.

- Retire suavemente el LED monopunto. Los cables pueden estar ajustados y fijados con espuma. No tire del LED o los cables ni los saque con fuerza. Al soltar el LED monopunto, puede ser necesario realizar la prueba desde la parte posterior del módulo y no en el conector. **Importante:** Consulte la hoja de instrucciones W10695437: https://s3.amazonaws.com/sm-backend-production-attachments/instruction-sheet-w10695437-revb.pdf
    - Si el conector no es visible, no escarbe en la espuma. Utilice el juego de empalme para instalar un nuevo LED monopunto.
    - No tire de los cables del LED para liberar el conector u obtener mejor acceso. Hacer esto puede dañar los cables dentro del recubrimiento. Es posible que sea necesario cortar los cables en la parte posterior del LED antiguo y agregar el juego de empalme con un LED nuevo, según la hoja de instrucciones W10695437.
    - Si es necesario, corte los cables del LED anterior.

    Importante: Corte los cables lo más cerca posible del LED anterior para que el cable restante sea lo más largo posible.

®Marca registrada de Whirlpool, EE. UU., KitchenAid, EE. UU., JennAir, EE. UU. o de Maytag Properties, LLC o sus compañías asociadas.
©2025 Todos los derechos reservados.