
Troubleshooting Chart A

Component: Extra Low Simmer Controller

Models Affected: All Gas Ranges and Cooktops equipped with the sequential Burner System.




Document No., Numéro de document, Número De Documento	Rev., Révision, Revisión	Sheet-No., Nombre De Feuille, Número De la Hoja
50600000017225 ASP INT A	A	1 of, de 8
Material No., Nombre Matériel, Número Material 9000079377	Engineering Revision, Révision de Technologie, Revisión De la Ingeniería A1	

Troubleshooting Chart B

Component: Spark Module


Models Affected: All Gas Ranges and Cooktops



Troubleshooting Chart C

Component: Low Simmer Solenoid


Models Affected: All Gas Ranges and Cooktops equipped with the Sequential Burner System.



Troubleshooting Chart D

Component: Extra Low Simmer Controller

Models Affected: All Gas Ranges and Cooktops




Document No., Numéro de document, Número De Documento	Rev., Révision, Revisi ón	Sheet-No., Nombre De Feuille, Número De la Hoja
50600000017225 ASP INT A	A	4 of, de 8
Material No., Nombre Matériel, Número Material 9000079377	Engineering Revision, Révision de Technologie, Revisión De la Ingeniería A1	

Tableau de dépannage A

Composant : Commande du mijoter ultra doux

Modèles concernés : Toutes les cuisinières et plaques de cuisson à gaz munies du système de brûleur séquentiel.



Document No., Numéro de document, Número De Documento	Rev., Révision, Revisión	Sheet-No., Nombre De Feuille, Número De la Hoja
50600000017225 ASP INT A	A	5 of, de 8
Material No., Nombre Matériel, Número Material 9000079377	Engineering Revision, Révision de Technologie, Revisión De la Ingeniería A1	

Tableau de dépannage B

Composant : Module d'allumage

Modèles concernés : Toutes les cuisinières et plaques de cuisson à gaz




Tableau de dépannage C

Composant : Solénoïde du brûleur doux

Modèles concernés : Toutes les cuisinières et les tables de cuisson à gaz munies du système de brûleurs séquentiels.




Tableau de dépannage D

Composant : Commande du mijoter ultra doux

Modèles concernés : Toutes les cuisinières et tables de cuisson à gaz

